
IK 213

Стойка для проф. гантелей на 12 пар горизонтальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Рама стойки	2 шт.
2.	Стойка боковая	2 шт.
3.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	8 шт.
4.	Гайка M10 DIN 934 оц.	8 шт.
5.	Шайба D10 DIN 125 оц.	8 шт.

1. Соедините боковые стойки (2) при помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (3); гайка М10 (4); шайба D10 (5) и двух рам стойки (1).




Рис.1